

# CARBON / CARBON COMPOSITE (Part I)

## (AN ULTRAHIGH - TEMPERATURE COMPOSITE)

คุณชาตรี หลักทอง

นักวิจัย

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คาร์บอน-คาร์บอน คอมโพลิทเริ่มนำมาใช้งานครั้งแรกในโครงการอวกาศเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสามารถทนต่อ thermal cycle จากอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °F จนถึง 2800°F อย่างรวดเร็วได้ จึงนำมาใช้แทน Polycrystalline graphite ในโครงการอวกาศและการบิน ซึ่งไม่สามารถทนความร้อนและความสึกกร่อนได้ดีพอ โดยเฉพาะในขณะที่จรวดทันหัวเบนเข้าสู่พื้นโลก การเสริมเส้นใยเข้าไปในเนื้อของคาร์บอนสามารถปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติเชิงกล และสามารถทนต่อสภาพความร้อนสูงได้ดีขึ้นมาก ดังนั้นวัสดุชนิดนี้จึงเป็นประโยชน์มากในงานทางวิศวกรรม โดยเฉพาะทางทหาร, ทางอากาศ, อุตสาหกรรม และทางการแพทย์

วัสดุชนิดนี้ทำจากเส้นใยคาร์บอนกับคาร์บอนเมทริกซ์ ผลออกมาได้สมบัติผสมจาก โลหะ, โพลิเมอร์ และเซรามิกส์ หรือแก้ว<sup>(1)</sup> การสานกันในลักษณะที่ต่างกัน จะได้สมบัติที่ต่างกัน เช่น ลักษณะเป็นเส้นด้ายๆ ฯ สานกันเหมือนแผ่นผ้า, แบบเส้นใยที่ตัดเป็นชิ้นๆ ฯ และนำมาสานกัน หรือเส้นใยสานกันในแบบ 3 มิติ, แบบ 2 มิติ เป็นต้น การสานของเส้นใย ก็ยังแบ่งแยกได้เป็นหลายลักษณะคือ เส้นใยสานกันอย่างไม่มีทิศทางอันแนวนอน<sup>(2)</sup> (random fibers), สานกันแบบถักเป็นเกลียว (braided yarns) แบบเป็นผืนแล้วนำมาซ้อนกัน (stacked 2-D fabrics), แบบเจาะทะแยงของเส้นใยในเนื้อผ้า (pierced fabrics) เพื่อเสริมสมบัติป้องกันการฉีกขาด, สานกันแบบตั้งฉากกันใน 3 มิติ (orthogonal 3-D geometry) ทั้งระบบ cartesian หรือ cylindrical coordinates, หรือสานกันแบบ

หอยทิศทาง อย่างเป็นระเบียบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการรับแรงในแนวอื่น ๆ ทั้งยังลดช่องว่างที่เกิดระหว่างเส้นใยที่พันสานกันด้วย

การผลผลิตสานกันระหว่าง matrix resins กับลักษณะของ matrix ในลักษณะต่าง ๆ กัน ทำให้ได้สมบัติที่แตกต่างกัน แล้วแต่ชนิดและประเภทของวัสดุที่ใช้ เช่นในด้านความแข็งแกร่ง (Stiffness), การทนต่อสภาพความร้อน, มีความทนต่อความล้า (Fatigue resistance), การยึดหยดตัวต่อ, ความจุความร้อนสูง การทนทานต่อสารเคมีและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น

ถึงแม้ว่า C/C Composites จะมีสมบัติที่ดีที่สุด อย่าง เมื่อทำเป็นคอมโพลิทขึ้นมาแล้วจะนำตัวอย่างไปทดสอบ Fracture testing ก็ไม่สามารถทำได้โดยง่าย และผลการทดสอบก็ไม่สามารถสรุปได้ง่าย เนื่องจากผลการทดสอบอาจมีการกระ加以สูง เช่น ในการทดสอบความแข็งแรง (strength) และความเหนียว (fracture toughness) ในระยะยาว ตัวอย่างที่เตรียมเหมือนกัน ทดสอบทุกอย่างในสภาพอย่างเดียวกัน โดยใช้กฎของ Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) สามารถให้ผลการทดลองที่ต่างกันได้ถึง 10 เท่า ถือเป็นสิ่งที่พบบ่อยครั้ง

ความละเอียดในการจัดตัวของกลุ่มมัดเส้นใยซึ่งค่อนข้างมีขนาดใหญ่ใน graphitic matrix ซึ่งมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันในแต่ละทิศทาง (anisotropy) มีผลต่อ microstructure และสมบัติของคอมโพลิท อีกทั้งในการผลิตวัสดุชนิดนี้มีความเครียดที่เกิดจากความร้อน (thermal stress) สูง ทำให้มีรอยแตกขนาดเล็ก (microcrack)

เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะได้เห็นในภาพว่า (รูปที่ 1) ของ C/C Composite แบบสามกัน 3 มิติ<sup>(3)</sup> ความซับซ้อนของ Microstructure ฝ่าฝืนกฎความต่อเนื่องของวัสดุตามกฎของ LEFM จึงมีการพยายามคิดค้นดัดแปลงกฎ เพื่อให้ใช้ได้กับ C/C Composites กันอยู่

บทต่อไปจะเป็นการล่าว่าๆ ในเรื่อง ของวัสดุที่นำมาทำ C/C Composite และการผลิตคอมโพสิต ส่วนสมบัติของวัสดุ, ลักษณะการแตกหัก (fracture behavior) รวมทั้งประโยชน์และการใช้งานในปัจจุบันจะกล่าวต่อไปในภาคที่สองในนิตยสารฉบับต่อไป

### เส้นใยเสริมแรง และ matrix


สมบัติของ C/C Composites จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ Matrices และเส้นใยที่นำมาสานประกอบใน matrix ความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับการยึดตัวของ fibers กับ matrix ดังนั้นการคัดเลือกหัว matrix และเส้นใยที่จะนำมาใช้ จะมีผลต่อกรรมวิธีการผลิต, รูปทรง และคุณสมบัติของผลผลิตที่จะได้

#### ก) เส้นใย

ถ้าพิจารณาหัวคอมโพสิตแล้วเส้นใยคาร์บอนเปรียบเสมือนส่วนที่เป็นสันหลัง และสมบัติของ C/C Composite จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาสมบัติของ

เส้นใย อันรวมถึงความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile Strength), Modulus of elasticity, ความแข็งแรงต่อความล้า (fatigue strength) และสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ต่ำ ตัวอย่าง เช่น เส้นใยคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูง และโมดูลัสสูง จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 μm. ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ของการไฟฟ์ กราไฟฟ์เป็นผลลัพธ์เดียวของอะตอมของ carbon มีการเรียงตัวกันแบบ hexagonal arrays อะตอมเกาะกันแบบ Covalent bond ระหว่างเดียวกัน และการเกาะระหว่างชั้นของ plane เป็นแบบ Van der Waals ซึ่งอ่อนมาก ถ้านำเส้นใยนี้ มาวางเรียงกันโดยให้ plane ที่อ่อน ขนาดกันแนของ fiber จะได้ modulus และความแข็งแรงสูง แต่ถ้าจัดกันอีกแบบหนึ่ง จะมีผลต่อสมบัติเชิงกลทางด้านข้าง และต่อแรงเฉือน

คาร์บอน และเส้นใยกราไฟฟ์ ทำมาจาก fibrous organic precursors หรือ Petroleum pitch ค่าว่า organic precursors จะรวมถึง rayon, polyacrylonitrile (PAN) และ acrylic ภาพถ่ายจาก Scanning Electron Microscope (SEM) จากการศึกษาการขาดของเส้นใย (ดังแสดงในรูปที่ 2) สำหรับแบบ PAN carbon fibers จะมีลักษณะเป็นเปลือกรอบๆ ใจกลางเมื่อ random crystallites ภาพว่าด้วย fiber morphology 3 แบบ แสดงให้เห็นในรูปว่าด้วย (รูปที่ 3)




รูปที่ 1 ภาพว่าด้วย 3 มิติ แสดงการจัดตัวของเส้นใยเสริมแรง, เมทริกซ์ และรอยแตกขนาดไมโครอน

การผลิตเส้นใยเมื่อยุ่งลายกวิชี วิธีใหญ่ๆ ที่ใช้โดยทั่วไป มี 3 วิธี โดยสรุปดังนี้


### a) Orientation by stretching

การผลิตแบบนี้ใช้ PAN เป็นวัสดุเริ่มต้น โดยการดึง bulk PAN ให้เป็นเส้นใยในลักษณะให้ molecular chain ข้างกับแกนของเส้นใย และให้ความร้อนแก่เส้นใย ที่ดึงในบรรยายกาศออกซิเจนเพื่อให้ Nitrile groups ทำ

ปฏิกิริยาต่อ กันได้ Ladder polymer ซึ่งประกอบด้วยแ散文ของ membered ring 6 ตัว ดูรูปภาพที่ 4 ประกอบ<sup>(4)</sup> จนกระทั่งเกิด cross-link ระหว่าง ladder molecule และเมื่อ PAN ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะได้กราไฟต์ ขั้นตอน heat treatment ขั้นสุดท้ายจะมีผลต่อคุณสมบัติที่ได้ของเส้นใย ส่วน rayon precursor ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้เช่นกัน



รูปที่ 2 ภาพถ่าย SEM ของ PAN fibers ที่กำลังขยาย 200 เท่า



รูปที่ 3 ภาพวาด fiber morphology 3 แบบ

### b) Orientation by Spinning

เส้นใยcarbonบนแบบใช้ pitch เริ่มคันพบโดย Otani ในประทศญี่ปุ่น<sup>(5)</sup> คาร์บอนที่มีลักษณะเส้นใยแบบ Whisker พบรั้งแรกในขณะเตรียมcarbonบน โดยให้ความร้อนแก่ Lignin powder ในอุณหภูมิ 500°C เมื่อ Lignin powder หลอมตัว จะนำไปปั้นเป็นเส้นใย และ stabilize ที่อุณหภูมิประมาณ 300°C แล้วนำไปเผาต่อในบรรยากาศในไตรเจนที่อุณหภูมิ 1000°C จะ carbonize ได้เส้นใยที่ต้องการ<sup>(6)</sup>


ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา pitch โดยเปลี่ยน pretreatment technique หลายวิธี เพื่อใช้เป็น Carbon fiber precursors<sup>(7-12)</sup> Petroleum หรือ coal tar pitch สามารถ polymerize เป็น "mesophase" pitch โดยเมที่ อุณหภูมิมากกว่า 350°C ส่วนของ Mesophase pitch ประกอบด้วยส่วนที่เป็น isotropic และ anisotropic (liquid crystal phase) ซึ่งสามารถนำมาหลอมและปั้นเป็นเส้นด้วย ต่อมาก็นำมาทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า softening temperature ตามด้วย carbonize ที่ อุณหภูมิร้า 2000°C<sup>(4)</sup> ในขณะผลิตเส้นด้วยนี้ต้องดึงไว้ เพื่อจะได้มีการจัดเรียงตัวที่เหมาะสมและไม่ให้เส้นด้วย

หย่อนยานด้วยขนาดผลึก (crystallite) ของ mesophase pitch ที่ได้จะใหญ่กว่าแบบ PAN fiber หรือ Rayon fiber


### c) Orientation during graphitization

ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการยึดเส้นใยระหว่าง Graphitization ที่อุณหภูมิสูงมาก ทำให้เกิดการเลื่อนตัวของชั้น graphite เพื่อจะได้การจัดเรียงชั้นที่นานไปกับแนวแกน ของเส้นใย ทั้งแบบ PAN, rayon หรือ pitch fiber ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้

ค่า Young's modulus และ tensile strength ของ Carbon fiber สามารถเป็นไปได้หลายค่า เช่น ใน batch เดียวกัน ค่า strength ของ Carbon PAN based fibers สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 0.5-4.3 GN/m<sup>2</sup> และค่า Young's Modulus ตั้งแต่ 270-580 GN/m<sup>2</sup><sup>(13)</sup> เหตุผลที่ทำให้ข้อ มูลจากการทดสอบสมบัติเชิงกลของเส้นใยcarbonนราจาย สูง คือ microflaws ที่เกิดระหว่างการผลิต กระจายไปตามความยาวของ fiber ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง จึงมักใช้ statistical approach มาช่วยในการประมาณค่า strength ของเส้นใยcarbon ข้อมูลสมบัติเชิงกล เช่น ความแข็งแรงต่อแรงดึง และโมดูลัส ของเส้นใยบางชนิด Fitzer ได้รวมไว้ในรูปที่ 5<sup>(15)</sup>



รูปที่ 4 การเปลี่ยนโมเลกุลที่ flexible ของ polyacrylonitrile (PAN)  
ไปเป็นโมเลกุลแบบ rigid ladder



รูปที่ ๕ สมบัติเชิงกลของเลันไฮคาร์บอนชนิดต่าง ๆ

## ข) MATRIX

การเลือกวัสดุที่จะมาใช้เป็น matrix ของ C/C Composites มีความสำคัญมากในการออกแบบการห่อเลันไฮเพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ เพราะ matrix มีผลต่อการเรียง หรือสถานะของ fiber ที่มาประกอบ ดังนั้นจึงมีผลต่อสมบัติของคอมโพลิสิทด้วย matrix ทำจาก synthetic thermosetting resins หรือ petroleum และ coal tar pitches<sup>(2,14)</sup> Resin 2 ชนิด ที่นิยมนำมาใช้ทำ matrix คือ

### 1) Thermosetting Resins

Resin ชนิดนี้ง่ายต่อการ impregnate เข้าไปในเนื้อของคอมโพลิสิท โดยปกติจะนำ resin มา polymerize ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 250 °C เพื่อลดได้เปอร์เซ็นต์ Crosslink สูง ได้กราไฟต์เป็นก้อนแข็ง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกประมาณ 300 °C จะเปลี่ยนเป็น graphite resin ชนิดที่ใช้กันในระบบได้แก่ phenolics, furfuryls, furan และ epoxy บางตัว<sup>(16-18)</sup>

Phenolic resins นิยมใช้กันในการผลิต C/C Composite เพราะสามารถทนอุณหภูมิได้สูง, เปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างน้อย, มีความต้านทาน creep สูง resins ชนิดนี้จัดอยู่ในพวก Condensation polymerization

polymers เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่าง plenoles กับ aldehydes phenolics ใช้ทำ C/C Composite สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ซึ่งถ้าใช้ Organic Resins ตัวอื่นจะ degrade ก่อน<sup>(16)</sup>

Furfuryl ก็เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง โดยส่วนมากจะใช้ reimpregnate คอมโพลิทที่มี phenolic resin อยู่แล้ว Furan ก็สามารถใช้เหมือนกัน เพราะมีสมบัติที่แน่น และมีโครงสร้างผลึกที่มีเนื้อสัมผัสเมื่อ<sup>(19)</sup>

### 2) Tar Pitch Resins

Petroleum และ Coal tar pitch ก็นำมาใช้เป็น matrix precursor ในการผลิต C/C Composite Coal tar pitch เป็นผลิตผลจาก Coke ซึ่งมีจุดอ่อนตัวต่ำ, ความหนืดต่ำ และมี graphitic yield สูง

Pitch จะนำมาผ่านกระบวนการการหลอมต่อระหว่างการ Carbonization เช่น volatilization, polymerization, cleavage และการจัดโครงสร้างใหม่ของโมเลกุล ในกระบวนการ carbonization ผลึกทรงกลมที่เกิดขึ้นใน resin มีโครงสร้างที่อ่อนตัวมีการจัดตัวอย่างเป็นระเบียบคล้ายๆ กับ liquid crystals ผลึกทรงกลมที่เกิดขึ้นนี้

เป็น mesophase สามารถควบคุมได้โดย pressure cycling และขบวนการ oxidation การเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้ผลลัพธ์แข็งตัว เมื่ออุณหภูมิเกือบถึง  $2500^{\circ}\text{C}$  จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็น graphite<sup>(17)</sup>

## ค) FABRICATION AND PROCESSING

คุณสมบัติเชิงกลและการทนต่อความร้อนสูงของ C/C Composite ขึ้นอยู่กับชนิดของ carbon fiber, matrix, ลักษณะการสานของเส้นใยกับ matrix และเทคนิคในการผลิต โดยปกติคอมโพลิทจะทำขึ้นโดย pyrolyze fiber/resin composite ในช่วงอุณหภูมิที่สามารถสลาย resin ได้ แล้วตามด้วย impregnation และ pyrolysis เพื่อให้ matrix (carbonaceous material) มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงขึ้น และติดแน่นอยู่กับ graphite fiber ที่แข็งแรงและมีโมดูลัสสูง

การผสมผสานและเทคนิคการผลิต จะขึ้นอยู่กับการจัดเรียงเส้นใยและรูปทรงที่ต้องการ วิธีการใหญ่ ๆ 2 แบบ ที่จะกล่าวต่อไปในช่วงหลัง คือ

1. Chemical Vapor Deposition (CVD)
2. Liquid Impregnation Process (LIP)

## ง) PREFORM STRUCTURE (โครงสร้างเบื้องต้น ก่อนจะเป็นผลิตผลขั้นสุดท้าย)

เพื่อให้ได้ความแข็งแรง คุณสมบัติ และรูปร่างตามที่ต้องการ จึงมีการสานตัวของเส้นใยในหลายรูปลักษณะ เช่น random fibers, unidirectional fibers, yarns, stacked two-directional (2-D) fabric, pierced fabric, orthogonal และ three-directional (3-D) fabric<sup>(1,16)</sup>

ด้วย (yarn) เป็นส่วนที่สำคัญใน Preform structure (Yarn คือ เส้นใยต่อเนื่องลักษณะบิดม้วน twisted plied fiber) การเคลือบผิวของเส้นด้วยมีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยในการถักสานกัน และยังช่วยในการผสมผสานกันของ fiber และ matrix ให้ดีขึ้น ปกติด้วยจะเป็นเกลียวขัดกันในลักษณะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนของเส้นใยต่อมัด ขนาดของมัด ดังนั้นด้วยจะเป็นตัวกำหนดความพลิกแพลงของผลิตผล


ในการผลิตชิ้นงานเริ่มต้น ก่อนจะทำเป็นผลิตผลที่ต้องการ (preform) เริ่มด้วยการสานด้วยไฟเบอร์ฟิเบอร์ (fabrics) ดังแสดงในรูปที่ 6 แสดงการสานกัน 2 แบบ ขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างด้วยที่ติดกัน, ขนาดของมัดเส้นใย (bundle), ปริมาณของด้วยในแต่ละแนว, yarn packing efficiency และความซับซ้อนในการสานเป็นผืน หรือแผ่น ดังนั้นความแข็งแรงของแผ่นคอมโพลิทชนิดนี้จะเป็นแบบ 2 ทิศทางเหมือนผืนผ้า (2-Directional plane) เมื่อนำมาเรียงขั้นกันก็ได้ความหนาขึ้นมา

Fabrics ยังสามารถสานเส้นใยกัน ทั้ง 3 ทิศทาง (three-directional woven fabrics) ได้ด้วย เช่น ในรูปที่ 7 เป็นการสานแบบขัดกันไปมา ลักษณะการสานแบบนี้นอกจากจะเพื่อรักษาตำแหน่งของเส้นใยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่โครงสร้างด้วย


การถักสานกันหลาย ๆ ทิศทางจะช่วยในการผลิต Composites ให้มีรูปทรง และความแข็งแรงได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างภาพด้านล่างที่เป็น 3-D orthogonal structure แบบ Cartesian Coordinates ดังแสดงในรูปที่ 8 นอกจากเปลี่ยนทิศทางในการถักสานแล้วยังสามารถเปลี่ยนชนิด และจำนวนของด้วยในแต่ละทิศทางให้เหมาะสมกับรูปทรงที่ต้องการได้อีกด้วย ส่วนความหนาแน่น, สัดส่วนปริมาตรของเส้นใย และการกระจายของเส้นใยก็สามารถควบคุมได้ โดยปรับจำนวนด้วยต่อ site และระยะห่างของ site โดยปกติปริมาตรของเส้นใย จะน้อยกว่า 75% ของปริมาตร preform

Isotropic preform แบบอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ โดยการถักสานโดยวิธีต่าง ๆ เป็นรูปทรงกรวยบอก, ราย หรือ รูปร่างอื่น ๆ ที่สามารถสานกันได้ใน 3 ทิศทาง ดังเช่นในรูปที่ 9 มีการสารกันของเส้นใยทั้งแนวยาว (axial), แนวรัศมี (radial) และแนวเส้นรอบวงของทรงกรวยบอก (circumferential)


การเลือก preform structure จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นงานคอมโพลิทขั้นสุดท้าย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อผลิตผลขั้นสุดท้ายคือ ขนาดและรูปร่างของ preform, ชนิดของ fiber, ชนิดของ yarn, การขัดสานกันของเส้นใย (weave geometry), fiber volume fraction และ nature of preform




รูปที่ 6 ภาพวาดตัวอย่างการสานกันของเส้นใย แบบ 2 ทิศทาง




รูปที่ 7 ภาพวาดแสดงการสานเส้นใย 3 ทิศทาง




รูปที่ 8 การถักสานของเส้นใย แบบ 3 มิติ orthogonal structure



รูปที่ 9 การถักสานของเส้นใย แบบ 3 มิติ ทิศทาง เป็นรูปทรงกระบอก



รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงการผลิตคาร์บอน-คาร์บอนคอมโพลิท



รูปที่ 11 ภาพวาดของ induction furnace susceptor (วิธี CVD)

## PROCESSING

โครงสร้าง preform ของ C/C Composites มีความพรุนสูง ดังนั้นกรรมวิธีต่อไปจะเพิ่มความหนาแน่นของคอมโพลิสท์ โดยลดความพรุน วิธีการคือ impregnate ด้วย Organic materials (Carbon precursor) ขบวนการทำ<sup>(20-22)</sup> 2 วิธีใหญ่ๆ ที่นิยมใช้คือ

- 1) Chemical Vapor Deposition (CVD) และ
- 2) Liquid Impregnation Process (LIP)

ขั้นตอนการผลิตสามารถเขียนโดยย่อในแผนภูมิ รูปที่ 10 วิธี CVD เป็นวิธีแรกที่ใช้ densify preform C/C Composites ส่วนวิธี LIP เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็เพราะความประทัยด และเป็นขบวนการที่ง่ายกว่า

### (1) CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (CVD)

กรรมวิธีนี้carbonจะไปเกาะบน fibrous substrate โดยวิธี thermal pyrolysis ของ hydrocarbon vapors เช่น แก๊สธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 85-95% มีเทน ใน-

โตรเจน ปริมาณเล็กน้อย และยังมีสาร hydrocarbon ที่มีโมเลกุลหนัก เช่น อีเทน, เอทธิลีน และโปรเปนປະบනอยู่ เพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น หลักการก็คือ แก๊สธรรมชาติ แพร่เข้าไปในเส้นใยของ preform การสลายตัวเนื่องจากความร้อนของ hydrocarbon เกิดขึ้นที่ผิวด้านที่ร้อนของเส้นใย ทำให้ carbon จากแก๊สไปเกาะบน preform structure ส่วนแก๊สไอก็จะดรเจนที่แยกตัวออกมาจะระเหยไป อุณหภูมิที่ hydrocarbon จะสลายตัวเกิดที่ประมาณ 1100 °C

Densification ของ C/C Composites โดยวิธี CVD นี้สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

วิธีแรก โดยการแกะ หรืออบ porous preform structure ที่อุณหภูมิคงที่ช่วงระหว่าง 950-1100 °C นานประมาณ 60-120 ชั่วโมง ต่อ densification cycle และเพิ่มความดันจาก 100-20,000 Pa. ใน induction furnace

susceptor ในสภาพนี้ reactant hydrocarbon gas แพร่เข้าไปในรูพรุนเปิด (Open pore) และสะสมบนผิวของ preform ภาควัด induction furnace susceptor แสดงในรูปที่ 11 คาร์บอนที่ละเอียดโดยวิธี CVD นี้จะทำให้คอมโพลิทมีความหนาแน่นสูง, modulus สูง และ graphitizable สูง นอกจากนี้ข้อดีของวิธีการนี้ยังสามารถ densify preform หลายชั้นได้ในเวลาเดียวกัน แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ก็คือ ใช้เวลานานกว่าจะเสร็จกระบวนการ

**วิธีที่สอง** อาศัยความแตกต่างของความดันที่เกิดขึ้นตามชั้นความหนาของ preform เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิคงที่แก๊ส Hydrocarbon จะแทรกซึมผ่านช่องว่างของ preform การแตกต่างของความดันนี้จะช่วยเร่งการแทรกซึมของ Hydrocarbon และยังช่วยให้คาร์บอนสะสมอย่างสม่ำเสมอบน preform ด้วย

**วิธีที่สาม** อาศัยอุณหภูมิที่แตกต่างกันในชั้นความหนาของ preform เมื่อความดันในเตาคงที่ ณ ที่ความดันปกติ แก๊ส hydrocarbon จะหล่อผ่านผิว preform ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกับอุณหภูมิ pyrolysis ของแก๊สเล็กน้อย วิธีนี้ induction coil และ susceptor จะถูกปรับให้มีรูปทรงเหมือน substrate carbon และการสะสมจะเริ่มนับบนผิวของ substrate เมื่อแก๊ส Hydrocarbon แพร่ผ่านเข้าไปในเนื้อ substrate ทำให้คอมโพลิทแน่นขึ้น ปกติวิธีนี้จะเร็วกว่าสองวิธีแรก ข้อเสียของวิธีนี้คือ reproducibility ต่ำ การสะสมของคาร์บอนใน preform ชั้นเดียวกันก็อาจไม่สม่ำเสมอ หัวต้องใช้ coil แยกในแต่ละ preform และสามารถผลิต preform ได้เพียงครั้งละชั้นเดียว<sup>(16)</sup>

คุณสมบัติของคอมโพลิทที่ได้จากการผลิตโดยวิธี CVD นี้ขึ้นอยู่กับ morphology ที่ได้ และกรรมวิธีการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ถ้าใช้อุณหภูมิต่ำไปอาจทำให้คาร์บอนสะสมบนผิว Preform อย่างไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเวลาที่ใช้สำหรับ impregnation จะนานขึ้นเพื่อที่จะทำให้คอมโพลิทแน่นขึ้น แต่ถ้าใช้อุณหภูมิสูงไปอาจเกิด closed pore ขึ้นในลักษณะ “bottle-neck” ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้น การเลือกใช้纖維 fiber ที่เหมาะสมจะช่วยลด “bottle-neck” ได้

## (2) LIQUID IMPREGNATION PROCESS (LIP)

วิธีการนี้ preform จะถูก impreg ด้วย pitch หรือ organic materials (precursors) ตามด้วย recarbonization เพื่อจะได้สมบัติความหนาแน่นสูง ความแข็งแรงสูง

modulus สูง การนำความร้อนต่ำ และยังต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่ซ้ำๆ คือ impregnation-recarbonization อีกที จึงจะได้คุณสมบัติที่ต้องการ ในการเลือกใช้ precursors ต้องเลือกที่มี carbon yield สูง ๆ และการสูญเสียน้ำหนักระหว่างการ Carbonization ต่ำ ๆ เช่น Coal tar pitch ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยให้ carbonize อย่างช้าๆ หรือเพิ่มความกดดันสูง (ประมาณ 10 MPa) ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่หายไป และอุณหภูมิ Carbonization ของ precursor บางตัวที่ได้จากผลงานของ Hutton<sup>(23)</sup> ส่วนผลของการดันระหว่างการ Carbonization กับน้ำหนักที่หายไปของ coal tar pitch บางตัวที่ได้จากผลงานของ Fitzer<sup>(24)</sup>

Thermosetting resins สามารถ carbonized ได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำ โดยปกติจะมีความหนืดต่ำ ค่า wetting บนผิว preform สูง และสามารถบ่มก่อน carbonization ได้ สมบัติเหล่านี้ช่วยลดการระเหยของ ของเหลวที่มีอยู่ในขณะได้รับความร้อน ถ้าเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติของ thermosetting resins จึงดีกว่า coal tar pitches มา

Thermosetting resins ที่ใช้กันอยู่ก็มี polybenzimidazole, polyphenylene, Biphenol formaldehyde, furfuryl alcohol, phenol formaldehyde (phenolic), epoxy novolac และ polyimide สำหรับ pitch และที่นิยมใช้กันคือ coal tar และ petroleum

## Oxidation Behavior and Protection

คุณสมบัติที่เด่นของคอมโพลิชนิดนี้ คือ ความแข็งแรง น้ำหนักเบา เหนียว และการนำความร้อนต่ำ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ นำไปใช้ในอุณหภูมิสูง ๆ คือ oxidation โดยปกติแล้วการบอนในทุกรูปแบบจะทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนในอากาศ และเผาไหม้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิประมาณ 500°C ขึ้นไป ถ้าชั้นงานมีความหนาอย่างไร การสูญเสียน้ำหนักจะมีมาก

### วิธีการป้องกันที่ใช้โดยทั่วไป มี 2 วิธี คือ

1) การเคลือบผิว โดยวิธี Chemical vapor deposition ใช้วัสดุประเทา Silicon carbide, titanium carbide หรือ boron nitride การเลือกใช้สารเคลือบขึ้นกับอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้<sup>(25-27)</sup>

2) โดยการเปลี่ยนผิวของคอมโพลิทให้เป็น Carbide โดยทางปฏิกิริยาเคมีระหว่าง carbon และ silicon เมื่อหลอมตัวเข้าด้วยกันจะได้ silicon carbide บนผิวของ C/C Composite<sup>(1)</sup> เป็นต้น

## References

1. E.Fitzer, Carbon, [25], p. 163-190 (1987)
2. A.A. Watts, ed., "Commercial Opportunities for Advanced Composites" ASTM, Philadelphia, 1980
3. J. Jortner, Carbon, [24] p. 5 (1986)
4. D. Hull, An Introduction to Composite Materials, Cambridge Univ.Press, 1981
5. S. Otani, Mol. Cryst.Liq. Cryst., [63], p.249 (1981)
6. S. Otani, and A.Oya, Am. Chem.Soc.Symp. Series, [303] p. 62 (1986)
7. S. Otani, Carbon, [3], p. 31 (1965)
8. S. Otani, and K.Yamada, J.Chem.Soc., Japan Ind. Section, [69], p.626 (1969)
9. S. Otani, K.Yamada, T.Koitabashi and A.Yokoyama, Carbon, [4], p.425 (1966)
10. S. Otani, Carbon, [5], p.219 (1967)
11. S. Otani, and A.Yokoyama, Bull.Chem.Soc. Japan, [42], p.1417 (1969)
12. S. Otani, Japanese Patent, No 2511, (1969)
13. B. Proctor, Farady Special discussions of the Chemical Society, England [2] 63 (1976)
14. R.A.Meyer and S.R.Gyetway, Am.Chem.Soc. Symp.Series 303-380 (1986)
15. E.Fitzer, J.Chem.Phys., [18] 678 (1984)
16. L.E.Mc Allister, in Fabrication of Composites, A. Kelly and S.T.Mileiko, eds., Chapter 3, Elavvier, N.Y. (1983)
17. J. Delmonte, in Tech. of Carbon and Graphite Fiber Comp., Van Nortrand Reinhold Co., N. Y. 1981.
18. A.J. Klein, Advanced Matl. and Proc. [131] 64 (1986)
19. R. Prescott, Modern Plastics Encyclopedia, 114 (1988)
20. M. Deviney and T.O. Grady, eds, Petroleum Derived Carbons, Am. Chem.Soc.Symp.Series [303], 21 (1976)
21. E. Fitzer, K.Geigl and W. Huttner, Carbon [18], 265 (1980)
22. S. Marinkovic'and S. Dimitrijevic', Carbon [23] 691 (1985)
23. W. Huttner, Ph.D. Thesis, Univ. of Karlsruhe, (1980)
24. E. Fitzer and B.Terwiesch, Carbon, [10] 383 (1972)
25. D. McKee, Carbon, [25] 551 (1987)
26. P. Ehrburger, P.Baranne and J.Lahaye, Carbon [24] 495 (1986)
27. D. McKee, C.Spiro and E. Lamby, Carbon [22] 507 (1984)