

# กระบวนการ ไฮโดรเมทัลเลอร์จி กับแร่ wolfram

ดร. ดาวลัย วิวรรธนะเดช  
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แร่ wolfram (Antimony Ores) ตามธรรมชาติมักพบในรูปของสารประกอบไตรัลไฟต์ ( $Sb_2S_3$ , Stibnite) หรืออาจเกิดรวมตัวกับธาตุอื่นๆ เป็นแร่ wolfram ซึ่ง เช่น เจมโซเนท ( $Pb_4FeSb_6S_{14}$ ), Zinkenite ( $Pb_6Sb_{14}O_{27}$ ) เป็นต้น

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม จะใช้ปรับโยชน์ของแร่ wolfram ในรูปของโลหะ wolfram (Sb) หรือในรูปของสารประกอบต่างๆ เช่น แอนติโมนไนโตรคลอไรด์ ( $SbCl_3$ ), โซเดียมเมตัลแอนติโมเนต ( $NaSbO_3$ ), พลวงออกไซด์ ( $Sb_2O_3$  หรือ  $Sb_2O_5$ ) และอื่นๆ แต่ที่พบว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรม คือ พลวงไตรออกไซด์ ( $Sb_2O_3$ )

พลวง (Sb) เป็นโลหะสีเงิน, гляม, การห้าความร้อน และไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ มีน้ำหนักอ Gottom 121.8, จุดหลอมเหลว  $630^{\circ}\text{C}$ , จุดเดือด  $1380^{\circ}\text{C}$ , ความหนาแน่น  $6.697 \text{ g/cm}^3$  ที่  $26^{\circ}\text{C}$  และมีความแข็ง 3.0–3.5 Mohs

โลหะ wolfram อาจผลิตโดยตรงจากแร่ wolfram หรือจาก byproduct ของ smelting of base metal ores ประเทศที่มีการผลิตโลหะ wolfram ในโลกมีประมาณ 25 ประเทศ ประเทศหลักๆ ได้แก่ ไบลีเย่, จีน, อาร์เจนตินา และโซเดียตัวรัสเซีย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ปริมาณการผลิตโลหะพลวงในโลก (Sb content, tons)

Country	1982	1983	1984	1985	1986
Bolivia	13612	9951	9281	8925	10243
China	12000	13000	13500	13500	14000
S.Africa	9134	6302	7509	7389	7024
U.S.S.R.	6500	6500	6500	6500	6000
Mexico	1565	2519	3064	4266	3337
Yugoslavia	1517	950	945	1088	859
Turkey	1237	1170	1165	1478	1990
Australia	1146	538	1149	1458	1064
Thailand	972	1740	2874	1808	1486
Morocco	845	454	994	787	928
Peru	724	375	672	452	194
Czechoslovakia	700	800	900	900	1000
Austria	670	659	523	477	514
Guatemala	498	—	80	1100	1649
Spain	461	489	554	250	45
U.S.A.	456	760	505	400	200
Canada	455	385	554	1075	3900
Rumania	400	400	350	600	600
Italy	339	—	244	495	278
France	332	111	—	—	—
Zimbabwe	233	143	130	120	122
Malaysia	114	133	17	27	—
Burma	—	—	—	—	—
Honduras	—	—	320	—	—
Others	100	107	108	100	100
<b>Total</b>	<b>54010</b>	<b>47486</b>	<b>51938</b>	<b>53195</b>	<b>55533</b>

ที่มา : World Metal Statistics (1987)

### มาตรฐานการซื้อขายโลหะพลวง

- ASTM (The American Society for Testing and Materials) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับโลหะพลวงไว้ 2 เกรด ดังนี้

ชนิดของเกรด	Sb	As	Pb	S	others
เกรด A	≥99.8%	≤0.005%	≤0.15%	≤0.10%	≤0.05% each
เกรด B	≥95.5%	≤0.1%	≤0.2%	≤0.1%	≤0.1% each

2. JIS (The Japanese International Standard) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับโลหะพลาสติกไว้ 3 เกรด ตาม JIS H 2112 ดังนี้

ชนิดของเกรด	Sb	As	Pb	S	others
เกรดพิเศษ	$\geq 99.5\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.05\% \text{ each}$
เกรดเบอร์ 1	$\geq 99.0\%$	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.6\%$	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.1\% \text{ each}$
เกรดเบอร์ 2	$\geq 98.5\%$	—	—	—	—

พลาสติกออกไซด์ ( $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ) เป็นผลึกสีขาว มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ Cubic (Senamonite) และ Rhombic (Valentinite) มีน้ำหนักโมเลกุล 291.5, จุดหลอมเหลว  $656^\circ\text{C}$ , จุดเดือด  $1425^\circ\text{C}$ , ความถ่วงจำเพาะ 5.2, มีความแข็ง 2.0-2.5 Mohs, ละลายน้ำได้น้อยมาก ( $0.01 \text{ g/l}$  ที่  $100^\circ\text{C}$ ), ละลายได้บ้างในสารละลายด่าง โดยการละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเป็นเบสและอุณหภูมิของตัวทำละลายเพิ่มขึ้น ละลายได้ดีในกรดไฮโดรคลอริก, กรดซัลฟูริก แต่ไม่ละลายในกรดไนโตริก, ละลายได้ดีในชัลไฟด์ได้เป็นสารละลาย thioantimonate และละลายได้มากใน tartaric acid ได้เป็นสารละลาย antimony tartate

#### การใช้ประโยชน์ของพลาสติกออกไซด์

1. ใช้เป็น opacifier และ emulsifier ในการทำน้ำยาเคลือบ (Enamel)

$\text{Sb}_2\text{O}_3$  นอกจากจะเป็น opacifier ที่ดีแล้ว ยังเป็น emulsifier ที่ดีอีกด้วย จึงทำให้สารเคลือบผิวที่ได้มีสมบัติในการเคลือบที่ดี และมีความเป็นงาน

2. ใช้ในเม็ดสี, สี และแครกเกอร์

$\text{Sb}_2\text{O}_3$  ใช้เป็นเม็ดสี (pigment) สีขาวได้ดี มีอัตราการดูดซึมน้ำมันต่ำ (ประมาณ  $11-13 \text{ g/100g pigment}$ ) ทนต่อสารเคมี แสง และความร้อน

เนื่องจาก  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  มีโครงสร้างเป็นผลึก จึงช่วยให้แผ่นฟิล์มของมีความแข็งแรง แต่สีที่มี  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  เป็น pigment จะแห้งช้าและอ่อนตัว จึงนิยมใช้ร่วมกับ  $\text{ZnO}$  เพื่อให้ได้สีที่แห้งเร็วขึ้น มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูง

นอกจากนี้  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ยังเป็นสารกันไฟ (fireproof), กันการเปียกน้ำ (waterproof) กันสนิม และกันความร้อน จึงนิยมใช้ในสีท่าเรือ, อาคาร และสายเคเบิล

3. ใช้ในอุสาหกรรมแก้ว และเซรามิกส์

$\text{Sb}_2\text{O}_3$  ใช้เป็น decolorizer และ clarifier ในการผลิตแก้ว โดยปกติสีเขียวของ  $\text{FeO}$  ในแก้วจะมีผลต่อสีความขาว และความใสของแก้ว แต่ถ้าใส่  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ลงไปขนาดที่แก้วหลอมเหลว มันจะจมอยู่ส่วนกลาง และเมื่อให้ความร้อนจะทำหน้าที่เป็น decolorizer โดยทำปฏิกิริยากับ  $\text{FeO}$  นอกจากนี้ที่อุณหภูมิสูงๆ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  จะเกิดปฏิกิริยา reduction คายก๊าซ  $\text{O}_2$  ออกมา ขณะเดียวกัน  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  เองก็อาจ volatile ที่อุณหภูมิสูงนี้ การเกิดก๊าซ  $\text{O}_2$  และ volatile gas ของ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  จะช่วยขัดฟอกอากาศที่เกิดขึ้นขณะแก้วหลอมเหลว ทำให้ได้แก้วที่ใสขึ้น นั่นคือ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ทำหน้าที่เป็น clarifier นั่นเอง

4. ใช้เป็นวัสดุฉลกรติดไฟ (flame retardants) ในเส้นใยและพลาสติก โดยทั่วไปสารฉลกรติดไฟ จะมีหน้าที่พื้นฐานดังนี้

4.1 ลดการเผาไหม้ของเส้นใย

4.2 ป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ

4.3 ทำให้อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อการเผาไหม้ลดลง

4.4 ขัดขวางการเกิดควัน

สารฉลกรติดไฟอุดมคติ : หลังการให้ความร้อนครรภ์เกิดสารซึ่งสามารถจัดกลไกการเผาไหม้ได้ เราเรียกกลไกนี้ว่า Synergistic system ตัวอย่างได้แก่

–  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ใน halogen polymer หลังจากเผาเส้นใยซึ่ง treat ด้วย  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  จะเกิดควันคลอร์ไรด์ ซึ่งจะได้ลดอาการสำหรับเปลวไฟที่ไฟตับในที่สุด

–  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  ในพลาสติกบางชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยลดความสามารถในการติดไฟ แต่ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อความร้อน แสง และอากาศได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่าในสหราชอาณาจักรมีการใช้  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  เป็นสารฉลกรติดไฟในผ้าว่าน wallpaper และเครื่อง

ใช้ในครัวเรือนกันมาก แต่กรณีสารชัลลอการติดไฟในพริกนั้น hydrated aluminium oxide มีข้อได้เปรียบมากกว่า เนื่องจาก  $Sb_2O_3$  เมื่อใช้ร่วมกับ filler บางตัวในพริกจะชายก้าวพิษออกม่า

#### 5. การใช้ประโยชน์อื่นๆ

- 5.1 ใช้ร่วมกับแอนติโมนซัลไฟฟ์เป็น filler ในอุตสาหกรรมย่าง
- 5.2 ใช้เป็นตัวตกตะกอน (precipitant) ในการผลิต titanium white
- 5.3 ใช้เติมในน้ำมันเพื่อลดกลิ่น

#### 5.4 ใช้เป็นคงตัวลิตส์ในงานสังเคราะห์ 5.5 อื่นๆ

จากสถิติการใช้สารประกอบของพลาสติกในอุตสาหกรรมพบว่าพลาสติกต่อออกไซด์เป็นสารประกอบที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นสารชัลลอการติดไฟ (flame retardant) ซึ่งพบว่าในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาอัตราปริมาณการใช้  $Sb_2O_3$  เป็นสารชัลลอการติดไฟในอุตสาหกรรมต่างๆ ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์ และปริมาณการนำเข้า  $Sb_2O_3$  ในประเทศญี่ปุ่น และตารางทำนายปริมาณการใช้สารประกอบ  $Sb_2O_3$  ในปี 2000 ของสหรัฐอเมริกา

ตารางที่ 2 : การใช้ประโยชน์ของพลาสติกต่อออกไซด์ในประเทศญี่ปุ่น (หน่วย : ตัน)

Usage	1984	1985	1986	1987	1988
Flame Retardants	8181	7409	7961	8122	8796
Glass	311	298	183	199	294
Paint/Pigment	275	137	107	97	73
Others	410	279	212	126	130
Exprot (estemate)	21	24	24	32	75
<b>Total</b>	<b>9198</b>	<b>8147</b>	<b>8687</b>	<b>8576</b>	<b>9368</b>

ที่มา : สถิติของบริษัท Nissho Iwai ประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ 3 : ปริมาณนำเข้าพลาสติกต่อออกไซด์ในประเทศญี่ปุ่น (หน่วย : ตัน)

Country	1984	1985	1986	1987	1988
S.Korea	—	—	10	69	44
China	1076	1103	1950	2194	4066
Taiwan	—	36	36	51	139
Hong Kong	17	34	35	—	24
France	99	112	252	300	258
Belgium	2	—	18	24	54
Italy	—	—	—	—	—
U.K.	1000	1212	1117	1578	1359
U.S.S.R.	241	160	80	87	24
U.S.A.	2	15	91	35	108
Mexico	30	—	20	28	72
Bolivia	—	—	—	—	—
S.Africa	—	—	—	2	—
<b>Total</b>	<b>2467</b>	<b>2672</b>	<b>3609</b>	<b>4368</b>	<b>6188</b>

ที่มา : สถิติของบริษัท Nissho Iwai, ประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ 4 : การทำนายปริมาณการใช้พลวงไตรออกไซด์ ในปี 2000 ของสหรัฐอเมริกา (หน่วย : ตัน)

End use	1983	Statistical Projections	2000		
			Contingency forecasts for USA Forecast range		
			Low	High	Probable
Transportation	11500	23000	5000	26000	13000
Flame retardants	10000	23700	10000	25000	20000
Rubber Products	1000	3900	500	1500	1000
Chemicals	2000	7600	2500	5000	3000
Ceramics and glass	1800	2800	1500	3000	2500
Machinery	1800	1000	1000	2500	1500
Other	1612	0	1500	3000	2000
<b>Total</b>	<b>29712</b>	<b>—</b>	<b>22000</b>	<b>66000</b>	<b>43000</b>

ที่มา : Statistical projections, provided by the branch of Economic Analysis, are derived from regression analyses based on 24-year historical time series data and from forecasts of economic indicators such as GNP and FRB index. A statistical projection of zero indicated that demand will vanish at or before 2000, based on the historical relationship.

### มาตรฐานการซื้อขายพลวงไตรออกไซด์

1. ASTM กำหนดมาตรฐานสำหรับ commercial grades of Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ไว้ดังนี้

Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> content : 99.2 – 99.5%  
 Impurities (As, Fe, Pb, ect.) : ≤0.5%  
 2. JIS กำหนดมาตรฐาน (JIS K 8407) สำหรับ commercial grades of Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ไว้ดังนี้

Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Pb	Fe	Cl	SO <sub>4</sub>
≥98.0%	≤0.02	≤0.01	≤0.1%	≤0.01

3. Others สำหรับ Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> เกรดอื่นๆ นั้น การกำหนดมาตรฐานขึ้นกับการนำไปใช้งาน เช่น ตัวอย่าง การกำหนดมาตรฐานของบริษัท Nihon Seiko

3.1 ชนิด PATOX-U : Ultra fine particle antimony trioxide เนื่องจากใช้งานเฉพาะทางด้านคละลิสต์ซึ่งต้องการ surface activity สูง จึงกำหนดมาตรฐานด้วย

ขนาดของ particle ไว้เป็น 0.01-0.02 ไมครอน ซึ่งจะให้พื้นที่ผิวสูงถึง 50-100 m<sup>2</sup>/g

3.2 ชนิด PATOX-L : Coarse particle antimony trioxide เนื่องจากใช้งานทางด้านปฏิกริยา จึงกำหนดมาตรฐานด้วยความบริสุทธิ์ไว้ดังนี้


Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Pb	Fe	SO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> O
≥99.3%	≤0.03%	≤0.003%	≤0.005%	≤0.1%

## เทคโนโลยีการผลิตพลาังไตรออกไซด์

พลาังไตรออกไซด์ สามารถเตรียมจากแร่พลาังทั้งโดยอาศัยความร้อน หรือโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีการละลาย ซึ่งพอกจากล่าวยอดสั้นเช่นได้ดังต่อไปนี้

1. โดยกระบวนการทางความร้อน (Pyrometallurgical Process) กระบวนการนี้เราจะต้องถลุงให้โลหะ

พลาังที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ก่อน แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการออกซิเดชัน เพื่อให้ได้ตั้งกองขาวของพลาังไตรออกไซด์ ดังแสดงในแผนผังรูปที่ 1 กระบวนการนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง




รูปที่ 1 : แผนผังแสดงการผลิตพลาังไตรออกไซด์โดยกระบวนการทางความร้อน


2. โดยกระบวนการทางเคมีและการละลาย (Hydrometallurgical Process) กระบวนการนี้เราสามารถผลิตพลาังไตรออกไซด์ได้โดยตรงจากแร่ โดยอาศัยหลักการละลายและการตกร่องน้ำ เราสามารถจัดมลพิษได้โดยง่าย อันจะเป็นการลดความยุ่งยากและประหยัดพลังงานได้เป็น

2.1 การแปรสภาพทางเคมีด้วยการละลายแร่ในด่าง (Alkali leaching)

อย่างดี นอกเหนือจากนี้เรายังนำตัวทำละลาย (leaching agent) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย กระบวนการไฮโดรเมทัลเลอร์จึงสามารถแบ่งเป็น 2 พากใหญ่ๆ คือ



2.2 การแปรสภาพทางเคมีด้วยการละลายแร่ในกรด (Acid leaching)



สำหรับการแปรสภาพทางเคมีด้วยการละลายแร่ในกรดนี้ นอกเหนือจะสะดวกกว่าการละลายในด่างแล้ว เรายัง

สามารถนำ leaching agent ( $FeCl_3$ ) กลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำสารละลาย  $FeCl_2$  มาผ่านอากาศหรือก๊าซออกซิเจน

ก็จะได้  $\text{FeCl}_3$  กลับมาใช้ได้โดยง่าย ดังนั้นกระบวนการนี้  
น่าจะเป็นกระบวนการที่นำศึกษาโดยละเอียดต่อไป

การแปรสภาพแร่ทางเคมีนี้ นอกจากจะไม่ยุ่งยากซับ-  
ซ้อนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานน้อยกว่าการแปร  
สภาพแร่ทางความร้อนแล้ว ยังลดปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการถลุงโดยใช้ความร้อนได้อีกด้วย  
นอกจากนี้การแปรสภาพแร่ทางเคมีนี้ยังเหมาะสมกับแร่ wolfram  
ซับช้อนที่มีมลพิษอื่นปะปนมากและแปรสภาพด้วยวิธีบักติ  
ยก เช่น เจมโซไนต์ (Jamesonite) ซึ่งพบมากทางภาค-  
เหนือของประเทศไทย

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าปริมาณความต้องการใช้ wolfram  
ไตรออกไซด์ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความจำเป็น  
ในการนำแร่ wolfram ซับช้อน และ wolframite ต่ำมาใช้  
ประโยชน์มีมากขึ้น ประกอบกับการป้องกันผลกระทบที่มี  
ต่อสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น  
ที่ต้องคำนึงถึง ดังนั้นการแปรสภาพแร่ wolfram ทางเคมี โดย  
เฉพาะขบวนการ acid leaching จึงเป็นเทคโนโลยีที่มี  
ความสำคัญยิ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

#### เอกสารอ้างอิง

1. T.C.Zhao; The Metallurgy of Antimony, Publishing House of Central South University of Technology, Changsha, PRC 1986.
2. P.A.Plunkert, Mineral Facts and Problems, USBM 1985.
3. K.Yoshida, Knowledge and Treatment of Minerals, Japan 1978.
4. Industrial Rare Metal, Shinsosai, Japan 1988.
5. New Metal Data Handbook, Kinzoku Jihyosha, Japan 1989.
6. ปฏิภัณฑ์ บุณยะประภัสสร : รายงานการสรุปการสัมมนา  
วิชาการ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการใช้แร่ และโลหะ  
ในอุตสาหกรรม” จัดโดย กพวท. วันที่ 14-15 กรกฎาคม  
2531 ณ โรงแรม พัทยา ชลบุรี