

เทอร์โมพลาสติกเสริมแรง

REINFORCED THERMOPLASTICS

ผศ.ดร. เรืองชัย เหะจะนันทร
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. คุณสมบัติของวัสดุเทอร์โมพลาสติก เสริมแรง

1.1 บทนำ

เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานของวัสดุที่ต้องรับแรง ผู้ออกแบบมักจะดูข้อดีของพลาสติกซึ่งมีทั้ง เทอร์โมเชต และ เทอร์โมพลาสติก ที่มาทดแทนการใช้วัสดุธรรมดายโดย เฉพาะพากโลหะเทอร์โมพลาสติกมีข้อดีหลักๆ สามประการ คือ มีความถ่วงจำเพาะต่ำ ใช้พลังงานน้อยกว่าในการผลิต และ

ค่าใช้จ่ายต่ำในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในสายงานฉีด อัตราส่วนความแข็งแรง (strength) ต่อน้ำหนัก และ ความแกร่ง (stiffness) ต่อน้ำหนักของวัสดุหลายชนิดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.1 อัตราส่วนของความแข็งแรงต่อ น้ำหนักของเทอร์โมพลาสติกมีค่าสูงกว่าพากโลหะเนียม และเหล็กกล้า แต่อัตราส่วนของความแกร่งต่อน้ำหนัก มีค่าต่ำกว่า ก่อให้เกิดการโค้งงอเมื่อได้รับแรง ดังนั้นการ ออกแบบเทอร์โมพลาสติกจึงพิจารณาอิทธิพล ของความแกร่ง มากกว่าความแข็งแรง

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุวิเคราะห์แบบ

Material	Specific gravity (g cm^{-3})	Modulus (GN m^{-2})	Specific Modulus (MN m kg^{-1})	Strength (MN m^{-2})	Specific strength ($\text{kN m}^{-1} \text{kg}^{-1}$)
Aluminium	2.7	71	26	80	30
Brass (70Cu/30Zn)	8.5	100	12	550	65
Mild steel	7.86	210	27	460	59
Polyamide 66	1.14	3	2.6	80	70
Polycarbonate	1.24	2.3	1.9	60	48
Polyamide 66/30% glass	1.38	8	5.8	160	116

เมื่อค่าพลังงานสูงขึ้น พลังงานที่จำเป็นต้องใช้ผลิตต่อหน่วยก็เป็นข้อควรพิจารณาที่สำคัญ จากตารางที่ 1.2 จะเห็นว่าพลังงานที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก 1 ลูกบาศก์เมตร มักจะต่ำกว่าพลังงานที่ใช้ผลิตโลหะ

ส่วนที่สามที่มาเปรียบเทียบ คือ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อดีของเทอร์โมพลาสติก ซึ่งสามารถผลิตได้เร็ว และ ทำซ้ำได้โดยสายงานฉีด ซึ่งใช้แรงงานน้อย และควบคุมได้โดย ไมโครโปรเซสเซอร์

ตารางที่ 1.2 ความต้องการพลังงานในการผลิตวัสดุต่างๆ

Material	Energy	
	(MJ kg ⁻¹)	(KJ m ³ /10)
Bottle glass	18	41
Low-density polyethylene	69	64
High-density polyethylene	70	67
Polypropylene	73	68
Polyvinyl chloride	53	69
Polystyrene	80	84
Polyurethane	130	100
Polypropylene/30% glass fibre	90	100
Polyester/30% glass fibre	90	150
Phenoplast	150	200
Steel	45	350
Aluminium	>200	>540
Brass	95	600

เทอร์โมพลาสติกมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์เทอร์โมพลาสติกเชิงวิศวกรรมใหม่ๆ ที่ทนความร้อนสูงขึ้น เช่น โพลิแอมีดหลายชนิด โพลีชัลฟอน (Union Carbide) โพลีอิเทอร์ชัลฟอน (ICI) โพลีอิเทอร์ อิมิค็อกตอน (ICI) โพลิอิเทอร์ อิมิเด (General Electric) และโพลี อิมิเด (DuPont) ทุกตัวยกเว้นตัวสุดท้ายสามารถใช้ในงานฉีดได้ คุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้แสดงได้ในตารางที่ 1.3 คุณสมบัติ เชิงกลของวัสดุเหล่านี้เทียบได้ดีกับอลูมิเนียม แม้แต่ที่อุณหภูมิสูงถึง 200 °C เป็นผลให้มีการใช้วัสดุมากขึ้นแทนโลหะที่ใช้กันอยู่ ในหลายกรณีทำให้มีการปรับปรุงในการออกแบบชิ้นส่วน

ตัวอย่างเช่น การใช้โพลีอิเทอร์ ชัลฟอนสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์ วัสดุนี้สามารถนำมาระบบตัดกรีดโดยไม่โก่งงอ และการผลิตด้วยงานฉีดก็ทำได้เร็วและถูก

ถ้าหากเทอร์โมพลาสติกตีจิริง ทำไม่เจ็งแทนโลหะ ไม่ได้ทั้งหมด เหตุผลหลักข้อหนึ่งคือ ความทนทานต่อ อุณหภูมิสูงมีน้อย หากจะต้องปรับปรุงเทอร์โมพลาสติก จะต้องปรับปรุงความแข็ง ความเหนียว และความต้านทานต่อการคีบ (creep) ที่อุณหภูมิสูง จะต้องพิจารณาว่าจะ ปรับปรุงกันได้อย่างไร

ตารางที่ 1.3 คุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกทางวิศวกรรมที่ทนอุณหภูมิสูงเบรียบเทียบกับอลูมิเนียม

Property	Unit	Polysulphone	Polyether sulphone	Polyether ether ketone	Polyether imide	Polyimide	Aluminium
Specific gravity	g cm ⁻³	1.24	1.37	1.32	1.27	1.36	2.7
Tensile modulus	GN m ⁻²	2.5	2.44	1.1	3.0	1.43	71
Tensile Strength at yield (20 °C)	MN m ⁻²	70	80	91	105	72.86	80
Flexural strength (20 °C)	MN m ⁻²	106	129	-	200	-	-
Notched Izod impact	J m ⁻¹	69	84	-	50	80	-
Charpy notched impact	KJ m ⁻²	-	-	54	10.0	-	-
Rockwell hardness	Class	M69	M88	-	M109	-	B70
Glass transition temperature	°C	190	225	143	230	-	-
Melting point	°C	-	-	334	-	-	660
Heat deflection temperature (1.85 MN m ⁻²)	°C	173	203	135-160	200	360	-
Vicat softening point (1kg)	°C	-	226	-	219	-	-
Upper service temperature	°C	171	180	260	170	315	100

1.2 วิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติก

มีวิธีการหลายวิธีในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล

1.2.1 โครงสร้างของโมเลกุล

การปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลของโพลิเมอร์ จำเป็นต้องหมายถึงการพัฒนาวัสดุใหม่และกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทำปริมาณมากได้ เป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายสูง และถ้าเทอร์โมพลาสติกใหม่ไม่มีความแตกต่างจากของเดิมมาก ก็จะทำให้เจาะตลาดได้ยาก

เราลองมาสำรวจโครงสร้างโมเลกุลต่างๆ ที่มีอิทธิพลกับความแกร่งและความต่ออุณหภูมิสูงขึ้น รูปที่ 1.1 (ก) แสดงถึงการจัดเรียงโมเลกุลของโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) โครงสร้างแบบ HDPE มีคุณสมบัติเชิงกลที่ต่ำและไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ อุณหภูมิสูง จึงไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ โมเลกุลของโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถยืดออกและหุนได้เป็นรูปต่างๆ ได้ง่าย เป็นผลให้อุณหภูมิหลอมตัวต่ำ และให้ความแกร่งน้อย

วัสดุที่รับแรงได้ดีกว่าคือ โพลิสไตรีน ดังในรูป 1.1 (ข) การที่มีหมู่อะโรมาติกทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของสายโซ่โมเลกุล ทำให้เป็นวัสดุที่แข็งมากกว่า โพลิสไตรีนมีความเปลี่มานะและไม่เหมาะที่จะใช้งานวิศวกรรม

สาเหตุของการทำให้ทนอุณหภูมิสูงและความแกร่งเกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการเคลื่อนที่ของสายโซ่โมเลกุล ในโพลิฟีนลีนออกไซด์ (PPO) ดังในรูป 1.1 (ค) วงอะโร-




มาติกอยู่ในโครงสร้างสายโซ่ซึ่งทำให้เคลื่อนที่ได้จำกัดมากแต่ข้อจำกัดมีมากเกินไป ทำให้ PPO เป็นวัสดุที่ใช้งานยากแม้ว่าคุณสมบัติเชิงกลจะเหมาะสม โดยมากมักจะนำ PPO มาปรับปรุงโดยทำการซื้อต่อโมเลกุล (graft copolymerisation) กับโพลิสไตรีน (PS) เช่น Noryl ผลิตโดย General Electric Plastics)


รูปที่ 1.1 (ง) แสดงโครงสร้างโพลีเอฟันธีดอะโรมาติกของ Kevlar 49 ซึ่งเป็นวัสดุใช้ยากอีกชนิดหนึ่ง มักจะนำมาใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงในเทอร์โมพลาสติก โดยมากวัสดุนี้จะถูกตัดก่อนที่จะหลอมละลาย

คุณลักษณะของการทนอุณหภูมิสูงและความแกร่งนี้ มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างโมเลกุลทั้งหมด อาจจะทำได้อีกโดยการแทนพันธะคาร์บอน-คาร์บอน โดยพันธะที่แข็งแรงกว่า เช่น ชิลิกอน-ออกซิเจน จากนั้นนำไปสู่วัสดุเซรามิกส์ซึ่งนำมาใช้เสริมแรง

1.2.2 การเกิดโพลิเมอร์สหพันธ์ (Copolymerisation)

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการออกแบบและการผลิตโพลิเมอร์ชนิดใหม่ จึงมีงานวิจัยทางด้านการหาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผสม และทำโพลิเมอร์สหพันธ์ของวัสดุที่มีอยู่แล้วโดยทั่วไป การผสมไม่ค่อยมีประโยชน์มาก เพราะส่วนผสมไม่เข้ากันได้ ทำให้เกิดผิวของแต่ละส่วนประกอบติดกันไม่ดี และให้คุณสมบัติเชิงกลที่ต่ำ ในกระบวนการที่มีอัตราการเยือนสูง เช่น งานฉีด จะเกิดการแยกชั้นของส่วนผสม





รูปที่ 1.2 โพลิเมอร์แบบ random, graft และ block

ถ้าสมกันทางเคมี จะได้วัสดุดีกว่าการผสมทางเชิงกล
วิธีนี้ช่วยให้เนื้อติดแน่นกันดีระหว่างโพลิเมอร์ที่ผสมกัน
โดยทำให้เป็นโพลิเมอร์สหพันธ์แบบสุ่ม แบบกราฟฟิหรือบล็อก
การเกิดโพลิเมอร์สหพันธ์ทำได้โดยมีโพลิเมอร์เอกพันธ์ (*homopolymer*) ส่องชนิด คือ A และ B และเกิดโครงสร้างดังแสดง
ในรูปที่ 1.2 พฤติกรรม ของโพลิเมอร์สหพันธ์ขึ้นกับชนิด
ธรรมชาติ และความเข้มข้นของส่วนประกอบ ตัวอย่างที่รู้จัก
กันของโพลิเมอร์สหพันธ์คือ ABS ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเครื่อง

การทำโพลิเมอร์สหพันธุ์ของโพร์พีลินและเอทิลีน
มักจะทำให้สัดส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้เกรดเทอร์โมพลาสติกที่แข็ง
จนถึงเป็นเทอร์โมพลาสติกอีเล็กเตเมอร์ ข้อแตกต่างที่สำคัญ
ระหว่างโพลิเมอร์สหพันธุ์กับ โพลิเมอร์เอกพันธุ์ 2 ตัวนั้น คือ¹
โพลิเมอร์สหพันธุ์มีความ ต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำได้กว่า
โดยสูญเสียความแข็งแกร่ง และความแข็งเพียงเล็กน้อย ที่
อุณหภูมิสูง

1.2.3 ความเป็นผลึก (Crystallinity)

อีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงความแกร่งและให้คุณสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิสูงโดยการเพิ่มความเป็นผลลัพธ์การเรียงตัวเป็นระเบียบของโซโนเลกุลจะทำให้เกิดบริเวณที่เป็นผลลัพธ์ลดการเคลื่อนไหวของโซโนเลกุล เมื่อแรงระหว่างโมเลกุลสูงขึ้นจะทำให้จุดเดือดสูงขึ้นโพลิเอทธิลีนเมื่อยืดหยุ่นด้วยน้ำหนักตัวกันที่ปริมาณของความเป็นผลลัพธ์ การเติมหมุนข้างเคียงทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ โพลิเอทธิลีนที่มีบริเวณผลลัพธ์ที่สุดได้แก่ HDPE ซึ่งใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า LDPE

1.2.4 การเชื่อมต่อ (Crosslinking)

วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องในการปรับปรุงความแกร่ง เล่น
ยางวัลค้าในช์ หรือ เทอร์โมเซต ซึ่งมีความแกร่งเนื่องจาก
การเชื่อมต่อโครงสร้างไม่เลกุด เมื่อเริ่วนี้เทอร์โมพลาสติก
หลายตัวสามารถแข่งกับเทอร์โมเซตในด้านการใช้งาน ที่
อุณหภูมิสูง และเทอร์โมพลาสติกมีข้อดี คือ มีกรรมวิธีการ
ผลิตเร็ว ง่าย และอาจนำกลับมาใช้อีก

1.2.5 การเสริมแรง

การเสริมแรงเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตด้วย
ไยเชรามิกส์ ไยโลหะ หรือไยโพลิเมอร์เป็นเรื่องที่สำคัญ
อาจทำให้วัสดุปะกอบที่ได้มีราคาถูกกว่าโพลิเมอร์เดิม
เกรตที่เสริมแรงเป็นการประสานของความแข็งแรง และความ
แกร่งของเส้นใย เนื้อโพลิเมอร์จะช่วยป้องกันเส้นใยเหล่านี้
และถ่ายเทแรงให้เส้นใย วัสดุนี้จะผสมผสานคุณสมบัติที่ดี
ของเส้นใยและเนื้อโพลิเมอร์ ทำให้สามารถปรับปรุงค่าความ
เหนียว ความแกร่ง และความต้านทาน ต่อการศีบบ์วัสดุ
เหล่านี้สามารถเป็นคู่แข่งของโลหะใน อุตสาหกรรมรถยนต์
การบิน และเครื่องใช้ในบ้าน

กลไกการเพิ่มความแข็งแรงขึ้นกับรูปร่างของวัสดุเสริม
แรง ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผงหรือเส้นใย วัสดุเสริมแรง ที่
เป็นผงช่วยเพิ่มความคงทนต่ออุณหภูมิสูง ลดความเสียดทาน
เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ เพิ่มความสามารถในการ
ทำขึ้นงาน และลดความหนดตัว ในบางครั้งผงที่เติมจะช่วยลด
ราคาตัววาย

ตารางที่ 1.4 คุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ในการเสริมแรงเทอร์โมพลาสติก

Fibre	Density (g cm ⁻³)	Young's modulus (average value) (GN m ⁻²)	Tensile strength (average value) (GN m ⁻²)
E-glass	2.55	75	2.0
S-glass	2.49	75	5.5
Carbon	2.00	170-200	0.5-1.0
Boron	2.60	400-450	3.0-3.5
Chrysotile asbestos	2.50	160	2.0
Silicon carbide	3.15	220-300	4.0-10.0
Kevlar	1.45	130	3.0-3.6

การเสริมแรงด้วยเส้นใย ช่วยปรับปรุงข้อด้อยของ เทอร์โมพลาสติกทางด้านความแกร่ง ความแข็งแรง และ ความต้านทานต่อการคีบ

ตารางที่ 1.4 แสดงถึงคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใย ที่ใช้เสริมแรง E glass เป็นวัสดุที่ใช้มากและมีราคาถูก ส่วน ไนโบรอน คาร์บอน และโพลิอะรามิด (Kevlar 49) มี ความสำคัญเนื่องจากมีความแกร่งสูง ใช้คาร์บอนใช้ได้กว้าง เนื่องจากมีหลายแบบและควบคุมโครงสร้างได้ง่าย

เส้นใยที่กระจายในเนื้อโพลิเมอร์อาจจะมีความต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้แรงถ่ายทอดไปยังเส้นใย โดยผ่านเนื้อโพลิเมอร์

หรือเส้นใยอาจจะสั้น ในกรณีเส้นใยสั้น เส้นใยจะต้องมี ความยาวพอเพียงที่แรงจะถ่ายเทไปยังเส้นใยได้อย่างดี ความยาวของเส้นใยจะอยู่ในช่วง 0.125-0.5 มม. เทอร์โม พลาสติกผสมไส้สั้นเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากที่ใช้แทน โลหะในงานที่ต้องการความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา

ตารางที่ 1.5 แสดงถึงการปรับปรุงเนื้อโพลิเมอร์ โดยการเสริมเส้นใย ที่มองเห็นได้ชัด คือ การเสริมแรง ด้วยเส้นใยช่วยเพิ่มอุณหภูมิการใช้งานของโพลิเมอร์ ที่เป็นผลึกได้มาก แต่เพิ่มเพียงเล็กน้อยสำหรับโพลิเมอร์ ที่ไร้ผลึก

ตารางที่ 1.5 ประโยชน์ของการเสริมแรงด้วยพลาสติกที่เป็นผลึกและไร้ผลึก ด้วย 30% น้ำหนัก/ของไนแก้วต่อน้ำหนักของพลาสติก

Plastics material	Heat distortion temperature at 1.81 MN M ⁻² (°C)		distortion temperature MN m ⁻²	Tensile strength at 23 °C (MN m ⁻²)	
	Actual	Enhancement		Actual	Enhancement
Crystalline Nylon 66	248	+153		180	+100
Polyether ether ketone	300	+145		175	+75
Nylon 6	212	+137		160	+100
Polypropylene	148	+83		86	+51
Amorphous Polyether sulphone	216	+15		145	+55
Noryl	145	+15		125	+59
Polycarbonate	140	+10		120	+56
ABS	100	+10		90	+40

ตารางที่ 1.6 คุณสมบัติของ PEEK

Property	PEEK	PEEK +20% w/w glass	PEEK +20%w/w carbon
Specific gravity (g cm ⁻³)	1.3	1.37	1.4
Tensile modulus at 150 °C (GN m ⁻²)	1.1		
Tensile strength at yield at 25 °C (MN m ⁻²)	100	149	165
Flexural strength (MN m ⁻²)			260
Notched Izod impact strength (kJ m ⁻²)	54	7.6	0.048
Heat deflection temperature at 1.81 MN m ⁻² (°C)	135-160	286	300
Continuous service temperature (°C)	250	-	-

การเสริมแรงเส้นใยเป็นวิธีเชิงกลมากกว่าเชิงเคมี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรม วิธีนี้ทำได้ดูง่ายกว่า การออกแบบเทอร์โมพลาสติกใหม่โดยวิธีทางเคมี

2. เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย

เริ่มแรกการเสริมแรงด้วยเส้นใย มีวัตถุประสงค์ ที่จะปรับปรุงความแข็งแรง (strength) ความแข็ง (stiffness) และความต้านทานการคีบ (creep) ของเนื้อโพลิเมอร์ จึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในการเสริมแรง

2.1 Strength และ Flexural Modulus

โดยปกติพลาสติกไม่แข็งแรงเท่ากับโลหะ เมื่อดูจากความแข็งแรงต่อหน่วยปริมาตรปกติเมื่อเสริมแรงด้วย เส้นใยในเนื้อโพลิเมอร์แล้ว จะเพิ่มความแข็งแรงและอุณหภูมิการโก่งตัว (heat deflection temperature)(ดูตารางที่ 1.6)


ค่า Flexural modulus ของพลาสติกมีค่าต่ำกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่เมื่อเสริมเส้นใยและ coupling agents ที่เหมาะสมก็จะมีคุณสมบัติไม่ต่างกันมาก

2.2 ความต้านทานต่อการคีบ และ อุณหภูมิ

รูปที่ 1.5 แสดงถึงอิทธิพลของการเสริมแรง ด้วยเส้นใย ที่มีต่อการคีบของวัสดุ จะเห็นได้ชัดว่า การเสริมแรงช่วยลดการคีบและสามารถใช้วัสดุ ประกอบในงานที่อุณหภูมิสูง

2.3 ความแข็งของผิว

เทอร์โมพลาสติกมีความแข็งของผิวน้าน้อยกว่า โลหะและแก้ว PMMA มีความแข็งของผิวน้าดีที่สุด ซึ่งเทียบได้กับอลูมิเนียม การเสริมแรงเส้นใยในเทอร์โม พลาสติกจะลดความแข็งของผิวน้า การปรับปรุงทำได้โดย ลดรูพรุน และใช้ไนแก๊สแทนที่จะเป็นไฮคาร์บอนหรือบอรอน การเคลือบวัสดุซิลิโคน หรือ โพลิยูรีเทนก็ช่วยเพิ่มความแข็งของวัสดุได้



รูปที่ 1.5 Creep behaviour of reinforced unreinforced grades of polyesters at 20 °C. Tensile stress: for the unreinforced grades, (A) 20 MN m⁻², (B) 10 MN m⁻², for grades, (C) 20 MN m⁻², (D) 10 MN m⁻².

2.4 ความทนทานต่อสภาวะอากาศ

อะคริลิกและเทอร์โมพลาสติกทางวิศวกรรมใหม่ๆ เช่น polyetherimide (PEI) มีความทนทานต่อแสงยูวีและสภาวะอากาศในเขตร้อน แต่พาวกสไตรีนและโพลิโพรพิลีนที่ไม่ได้ปรับปรุงจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว โดยความเห็นใจวลดลงเมื่อถูกแสงแดดเพียงสองสามเดือน การเสริมเส้นใยไม่ช่วยป้องกันได้ แต่สามารถปรับปรุงให้ดีโดยเติมพวง UV stabilisers

2.5 การไหมไฟ (Flammability)

พลาสติกทุกชนิดที่เป็นโพลิเมอร์พากไส้ต่อการรืบอนจะไหมไฟ การย่อยสลายทางเคมีทำให้เกิดก๊าซที่ไวไฟและมักทำให้เกิดควันดำ ปัจจุบันมีเกรดชนิดที่ผสมสารป้องกันการไหมไฟ โดยมากสารเติมแต่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม อุณหภูมิในการติดไฟ แต่เมื่อติดไฟแล้วอาจเพิ่มก๊าซหรือ ควันพิษเมื่อเร็วๆ นี้มีการใช้ PEEK หุ้มสายไฟเนื่องจากทนไฟได้ดีกว่าพวง PVC


2.6 การขยายตัวทางความร้อนและการหดตัวในแม่แบบ

การขยายตัวทางความร้อนของพลาสติกต่างจากโลหะประมาณตั้งแต่ 5 ถึง 10 เท่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวัสดุเย็นตัวลงในแบบของงานชีด ในการออกแบบจะต้องเพื่อการหดตัวไวพากสุดที่เป็นผลึก (crystalline) จะมีการหดตัวในแม่

แบบประมาณ 1-4 % และหดตัวไม่สม่ำเสมอวัสดุพากที่ไร้ผลึก (amorphous) หดตัวอยกว่า 0.5-1.0% และมีการหดตัวสม่ำเสมอ

2.7 ประจุไฟฟ้าสถิต

โพลิเมอร์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่เลวและจะเกิดไฟฟ้าสถิตที่ผิวน้ำ โดยสังเกตได้จากพรมที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์อาจจะมีการเติมสารลดประจุไฟฟ้าสถิต โดยที่สารเติมแต่งนี้จะตัดน้ำเป็นฟิล์มบางๆ อยู่บนผิวของโพลิเมอร์ซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้



รูปที่ 1.6 อิทธิพลของสารเติมต่อค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (resistivity) ในระบบยางปகติพสมควร์บอนแบล็ค

2.8 ราคา

ข้อดีอย่างหนึ่งคือ เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงไนแก้ว มีราคาถูกกว่าเนื้อเทอร์โมพลาสติกกลั่นๆ นอกจากนี้ วัสดุ เสริมแรงมีความแข็งแรงกว่าจึงใช้เนื้อบางได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้

2.9 ข้อดีอื่น ๆ

เส้นใยแก้วช่วยปรับปรุงความแข็งแรงต่อความล้า (fatigue) ความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมและเคมี จึงทำให้เกรดที่เสริมไนแก้วใช้ในแผ่นได้กระปองรรถ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการประยุกต์อื่นๆ ที่ต้องการความทนทานต่อเคมีภัณฑ์ ข้อเสียของเทอร์โมพลาสติกเสริมแรง คือ

2.10 ความแข็งแรงต่อแรงกระแทก (Impact strength)

การเสริมแรงเส้นใย มักจะทำให้ความแข็งแรง ต่อแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบลดลง โดยเฉพาะ การใช้เส้นใยที่เปราะ ดังนั้นการใช้เส้นใยให้เหมาะสมกับ เทอร์โมพลาสติกจึงสำคัญมาก

2.11 การตกแต่งผิวหน้าและความโปร่งแสง

ผิวของเกรดที่ผสมเส้นใยจะมีความเงามันน้อยกว่า เกรดธรรมด้า โดยเฉพาะกรณีที่ผสมสีต่ำมากขึ้นเพื่อไม่ให้มองเห็นเส้นใยที่อยู่ใต้ผิว เกรดผสมเส้นใยจะมีลักษณะผิวทึบหรือโปร่งใสสม่ำเสมอ ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อเส้นใยมีความยาวน้อยกว่าคลื่นแสง ซึ่งกรณีความแข็งแรง จะ

เพิ่มน้อยมาก หรือเมื่อเส้นใยมีดัชนีหักเหกับผิวเคลือบ และเนื้อเทอร์โมพลาสติก

2.12 คุณสมบัติการไหล

ความหนืดของเกรดที่ผสมเส้นใย มักจะสูงกว่า ความหนืดของเนื้อพลาสติกที่ไม่ได้ผสม ที่อัตราการเยือนต่ำๆ อิทธิพลนี้จะมีค่าสูงสุด แต่จะໄมสำคัญมากที่สุดในกรณี ของ อัตราการเยือนในงานอัดและงานฉีด แม้ว่าจะใช้แรงดัน สูง ใน barrel เส้นใยจะช่วยลด melt elasticity ซึ่งจะช่วย การพองตัวที่หัว die และลดความบิดเบี้ยววัสดุที่ออกมา

2.13 กรรมวิธีการผลิต

ปัญหาหลักในการผลิตเกรดเส้นใยเสริมแรงคือ การ สักหรือจากเส้นใยหรือผงที่เติมเข่น ควรตัว์ โดยเฉพาะไป ทำให้ผิวของเครื่องรีดหรือเครื่องฉีดสักหรือ ด้วยเหตุผลนี้จึง ต้องทำให้สกูรและระบบอกมีความแข็งสูงขึ้น อิทธิพลของ กรรมวิธีการผลิตที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกลจึงต้องมีการศึกษา ในแต่ละระบบ

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Clegg, D.W. and Collyer, A.A. (1986). *Mechanical Properties of Reinforced Thermoplastics*. Elsevier, London.
2. Morley, J.G. (1987). *High Performance Fibre Composites*. Academic Press, London.
3. Lubin, G. (1982). *Handbook of Composites*. Van Nostrand Reinhold, New York.